

岳阳市生态环境局临湘分局

关于“兆邦陶瓷有限责任公司相关生态环境问题”整改完成情况的报告

岳阳市生态环境保护委员会：

根据湖南省生态环境保护督察和整改工作领导小组《关于印发〈湖南省关于生态环境部调研发现问题整改方案〉的通知》（湘环督发〔2023〕1号）要求，现将生态环境部来岳调研指出我市兆邦陶瓷有限责任公司相关生态环境问题的整改完成情况报告如下：

一、反馈问题

兆邦陶瓷有限责任公司擅自变更废气处理工艺逃避监管；存在在线监测设施不正常运行；废气排放口未纳入排污许可；涉嫌手工监测报告造假；涉嫌超标排放；不正常运维自动监测设备；排气烟囱采样口设置不规范，检测数据失真。

二、整改目标及整改措施

对生态环境违法行为查处到位。规范排污口设置，自动监测设备正常运行，重新核定发放排污许可证，确保大气污染物稳定达标排放。2024年12月31日完成“煤改气”工作。

三、整改完成情况

企业生态环境违法行为调查处理情况：针对兆邦陶瓷有限责任公司违法行为，岳阳市生态环境局临湘分局共立案处

罚 6 起，移送临湘市市场监督管理局 1 起，总处罚金额为 74.55 万元，均按要求上缴入库，并全部结案。

目前，兆邦陶瓷企业已经完成了全部反馈问题的整改，“煤改气”工程也已完成了改造建设，在用窑炉已正式使用天然气为燃料进行生产。具体情况如下：

(一) 针对“擅自变更废气处理工艺逃避监管”的问题

1、企业已正式使用符合脱硫脱销工艺的尿素溶液及氢氧化钠溶液进行脱硫脱硝；2、脱硫工艺双碱改成了单碱脱硫工艺，所有环保处置设备均已张贴标识标牌，环保设施保证正常运行。

(二) 针对“企业自动监测设备不正常运行”的问题

企业已按要求进行在线检维修及调试，现已经达到数据同步要求，自动监测设备正常运行。

(三) 针对“废气排放口未纳入排污许可”的问题

企业压机车间 12 套布袋除尘设备未纳入排污许可管理，污染物排放方式、污染物排放去向与排污许可证不相符的违法行为，目前均已整改完成，由岳阳市生态环境局现场核查后，该企业已于 2023 年 8 月 19 日重新申领排污许可证。

(四) 针对“涉嫌手工监测报告造假”的问题

岳阳市生态环境局临湘分局已将该问题移送至临湘市市场监督管理局进行处理，市场监督管理局回复当事人虽存在记录不规范等方面的问题，但未发现当事人出具虚假检测报告的相关情形，也未发现当事人具有出具虚假检测报告的违法情节。

(五)针对“涉嫌超标排放”的问题

企业在2号排口现有的喷淋电控设定值上进行了调整，将原有的设定喷淋水量按要求进行了加大了调整比例，并对其它排放口的喷淋电控系统均按要求进行了调整，整改后企业产生的大气污染物已稳定达标排放。

(六)针对“不正常运维自动监测设备”的问题

1、企业对在线监测站房进行扩建，同时对在线站房与石灰粉进行下药控制隔离开；2、其它在线站房也按HJ 75-2017标准要求进行整改，目前三个在线监测站房均已完成整改，在线监测系统稳定运行，相同工况条件下，在线监测数据与比对数据一致，自动监测设备正常运行。

(七)针对“排气烟囱采样口设置不规范，检测数据失真”的问题

企业将三号在线设备设施进行全面检查维修，并将前排口采样设备全部更换成新采样设备并按要求安装在新建排口，确保取样合规，保证监测设备正常运行，监测数据合法有效。

(八)、“煤改气”工程落实情况

1、天然气供气管道及储气设施已正常投入使用；2、“煤改气”炉窑生产线完成改造并开始调试生产。

